

ERRATA

Examensarbete:

Rörbroar – verifiering av nyutvecklat dimensioneringsprogram
samt vidareutveckling för järnvägstrafik

Reg.kod: Oru-Te-BY3004-b104/08

Sid	Stycke	Rad	Står	Skall stå
48	+4	+2-3	Den saknar betydelse, har antagligen bara blivit något fel mellan uppdateringarna i programmet och saknar betydelse för beräkningarna.	Den saknar betydelse för just dessa beräkningar, symbolen visar dock att funktionen eller resultatet som markerats har optimerats i Mathcad och ska observeras då en optimering inte alltid är önskvärd.

Örebro 2008-12-04

Malin Wäster